

YELKEN®		SALT SPRAY TEST REPORT TUZ TESTİ RAPORU																	
IDENTIFICATION/TANIMLAMA																			
Reference/Referans Norm:		TS EN ISO 9227				Cihaz/Equipment				DONGGUAN ZHONGLI				Test No:		00189			
Part No/Parça No:						Customer/Müşteri								Order No/Sip. No:					
Part Name/Parça Adı:		Quarter Turn- Wing Knob / Çeyrek Dönüşlü Kelebek Kilit								Hanger Num./Askı No:									
Coating/Kaplama Cinsi:		STANDARD ALKALINE ZINC / STANDART ALKALİ ÇİNKO								Applicator/Kaplamayı yapan:				YELKEN					
Thickness req./İstenen kalınlık:		8-10 µm				Special condition/Özel şart:				-									
Thickness found/Bulunan Kalınlık:		12,1 µm				Oven drying/Fırınlama:				h		°C							
TEST PARAMETERS/TEST PARAMETRELERİ																			
Starting date/Başlama tarihi:		14.07.2026				Number of parts/Nümune adedi:				1									
Test method/test metodu:		NSS		PH:		6,5-7,2		Temp./Sıcaklık		35 °C		Salt/Tuz		NACL		5%			
Requirements/İstenen:		White rust/Beyaz pas:				-		Hours/Saat		Red rust/Kırmızı pas:				-		Hours/Saat			
TEST RESULTS/TEST SONUÇLARI																			
During each observation, indicate the number of parts involved. The sum of each column should correspond to the total number of parts for the test																			
A:no rust A:Pas yok		B:appearance of white rust B:Beyaz pas görüldü								C:white rust over more than 5% of the surface C:Parça yüzeyinin % 5'inden fazlasında beyaz pas								D:appearance of red rust D:Kırmızı pas görüldü	
D																			
C																			
B																			
A																			
Hours	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	384	408	432	456
Date	15.7.26	16.7.26	17.7.26	18.7.26	19.7.26	20.7.26	21.7.26	22.7.26	23.7.26	24.7.26	25.7.26	26.7.26	27.7.26	28.7.26	29.7.26	30.7.26	31.7.26	1.8.26	2.8.26
D																			
C																			
B																			
A																			
Hours	528	552	576	600	624	648	672	696	720	744	768	792	816	840	864	888	912	936	960
Date	5.8.26	6.8.26	7.8.26	8.8.26	9.8.26	10.8.26	11.8.26	12.8.26	13.8.26	14.8.26	15.8.26	16.8.26	17.8.26	18.8.26	19.8.26	20.8.26	21.8.26	22.8.26	23.8.26
Appearance of White Rust Beyaz pas gözlenmesi								Appearance of Red Rust Kırmızı pas gözlenmesi								Total test duration Toplam test süresi			
96 Hours/Saat								768 Hours/Saat								768 Hours/Saat			
TEST CONCLUSION/TEST DEĞERLENDİRME																			
COMPLIES/UYGUN								DOES NOT COMPLY/UYGUN DEĞİL								%			
Note/Not: The test chamber is opened at 17 ⁰⁰ hours everyday for test piece checking and replacement./ Test cihazı, test parçaları kontrolü ve yeni parça konması için hergün saat 17 ⁰⁰ 'de açılır.																			
Comments/Açıklamalar:		 																	
Operator/Operatör				Signature/İmza								Date/Tarih							
Beyzanur AKGÜN												17.08.2026							